APPAREIL DE MESURE

Thermomètre infrarouge PCE-889B

Thermomètre pour détecter la température sans contact / Réglage du degré d'émissivité / Optique de 30 : 1 / Plage de mesure : -50 +1000 ºC / Double rayon laser / Indication de la valeur maximum

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 85 42 00 68

Nos équipes d'expert de la mesure ont sélectionné pour vous cet instrument de mesure à la fois précis, robuste et en provenance de la marque PCE, acteur reconnu de la mesure. **Le thermomètre infrarouge est idéal pour le domaine privé et industriel grâce à son excellent rapport qualité/prix.** Le thermometre infrarouge est un mesureur de température sans contact. Le rayon laser projecte des points très clairs, ce qui rend la mesure de température à distance facile. La bonne relation entre la distance et le point de mesure permet à l'utilisateur de mesurer depuis une certaine distance. Vous pouvez aussi régler les degrés d'émissivité.
La plage de température mesurable est de -50 à +1000 ºC. Cela couvre une large gamme, ce qui fait de ce thermomètre infrarouge un appareil multifonction. Le champ d'utilisation du thermomètre infrarouge est assez large. Ces appareils s'utilisent dans de nombreux processus industriels, dans des garages, et aussi par des amateurs. Une utilisation très commune est l'entretien de différentes installations de production. Il sert aussi à contrôler la chaine du froid et des pièces de travail.
Caractéristiques principales de ce Thermomètre PCE-889B :
• Optique 30 : 1
• Plage de mesure : -50 ... +1000 °C
• Indication de la valeur maximum
• Réglage du degré d'émissivité
• Double rayon laser
• Écran avec éclairage de fond
Spécifications techniques de ce Thermomètre PCE-889B :

Plage de mesure	-50 ... +1000 °C
Résolution	0,1 °C
Précision	± 1 %
Temps de réponse	< 150 ms
Optique	30 : 1
Réglage du degré d'émissivité	0,1 ... 1,0
Plage spectrale	8 ... 14 µm
Rayon laser pour viser	Double rayon laser (classe 2)
Dimensions	146 x 104 x 43 mm
Poids	163 g
Unités de température	°C / °F
Fonctions sur l'écran	Fonction HOLD, déconnexion automatique, indication valeur maximum
Eclairage de fond	Oui
Indicateur en surpassant la valeur limite	Oui
Fonction de mesure continue	Oui
Alarme	Oui
Alimentation	1 x pile de 9 V

Caractéristiques techniques

Catégorie	Thermomètre digital
Garantie	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	48/72 heures
Type de mesure	Mesure de température
Conformités	CE

APPAREIL DE MESURE
ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY
01 85 42 00 68

Marque	PCE

Versions

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :
https://www.appareildemesure.fr/temperature-humidite/830-thermometre-pce-instruments-pce-889b-precis-et-professionnel.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.appareildemesure.fr - 01 85 42 00 68 - contact@appareildemesure.fr

APPAREIL DE MESURE
ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY
01 85 42 00 68