APPAREIL DE MESURE

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 85 42 00 68

Thermomètre PCE-G 2

Thermomètre pour la température et l'humidité / Grand indicateur / Hauteur des chiffres : 55 mm / Portée visuelle jusqu'à 30 m / Capteur externe / Alimentation entre 100 et 240 V AC

Nos équipes d'expert de la mesure ont sélectionné pour vous cet instrument de mesure à la fois précis, robuste et en provenance de la marque PCE, acteur reconnu de la mesure. **Le thermomètre PCE-G 2 est utilisé pour mesurer la température et l'humidité de l'air.**
Le thermomètre est principalement installé dans des entrepôts, des bureaux collectifs, des centres scolaires, etc. Les chiffres du thermomètre ont une hauteur de 55 mm et affichent les valeurs de température et d'humidité. Grâce à la hauteur des chiffres, il est possible de lire les valeurs jusqu'à environ 30 m de distance. Le capteur du thermomètre est connecté à la base via un câble de 2 m. Le thermomètre est alimenté entre 100 et 240 V AC. Les touches latérales permettent de régler le niveau d'alarme.
Ce **contrôleur de température et d'humidité** offre :
• Mesure de la température et l'humidité de l'air
• Montage mural
• Alimentation entre 100 et 240 V AC
• Hauteur des chiffres : 55 mm
• Portée visuelle jusqu'à 30 m
• Capteur externe connecté par câble

Spécifications techniques de ce thermomètre, contrôleur de température

Température

Plage de mesure	-40 ... +85 °C
Résolution	-10 ... +85 °C : 0,1°C / < -10 °C : 1 °C
Précision	±0,3 °C

Humidité relative

Plage de mesure	0 ... 99 % H.r.
Résolution	0,1 % H.r.
Précision	±3 % H.r.

Écran	2 x LED à 3 chiffres (rouges), hauteur des chiffres : 55 mm
Portée visuelle	Environ 30 m
Longueur des câbles	Câble du capteur environ 1,5 m / Câble alimentation environ 1 m
Alimentation	100 ... 240 V AC / 50/60 Hz
Conditions opérationnelles	-20 ... +70 °C / max. 85 % H.r.
Dimensions	395 x 255 x 50 mm
Poids	2,3 kg

Caractéristiques techniques

Catégorie	Thermomètre digital
Garantie	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	48/72 heures
Type de mesure	Mesure de température
Conformités	CE
Marque	PCE

Versions

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 85 42 00 68

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web : https://www.appareildemesure.fr/temperature-humidite/835-thermometre-pce-instruments-pce-g-2-precis-et-professionnel.html

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.appareildemesure.fr - 01 85 42 00 68 - contact@appareildemesure.fr

APPAREIL DE MESURE

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 85 42 00 68