



## Indicateur de niveau ultrasonique PCE-ULM 10



Nos équipes d'expert de la mesure ont sélectionné pour vous cet instrument de mesure à la fois précis, robuste et en provenance de la marque PCE, acteur reconnu de la mesure

Indicateur de niveau ultrasonique avec sortie 4 ... 20 mA/ Connexion à deux fils / Indication de la température ambiante / Indication de niveau et de température / Profondeur de mesure de 10 m L'indicateur de niveau ultrasonique est un appareil idéal pour déterminer le niveau de remplissage d'un silo. Grâce à son signal de sortie de 4-20 mA, l'indicateur de niveau ultrasonique permet d'être connecté au contrôle des processus d'une usine, ce qui permet de continuer à traiter le signal généré par l'indicateur de niveau ultrasonique. Grâce à cet appareil, vous pourrez savoir à tout moment si le silo est suffisamment plein. Le degré de protection IP élevé de l'indicateur de niveau ultrasonique garantit la protection des composants électroniques en cas de fuite d'eau. La vaste plage de mesure de 10 m permet d'utiliser l'indicateur de niveau ultrasonique pour contrôler des silos plus grands. En fonction du type d'application, l'indicateur de niveau ultrasonique peut indiquer, comme valeur de mesure, le niveau ou la température entre le milieu et le capteur. Grâce à ses nombreuses fonctions et ses aspects de sécurité, l'indicateur de niveau ultrasonique est un appareil idéal pour la surveillance des systèmes de silos.

ZINORD - BAT 9 ALLÉE DES ÉPINETTES 77200 TORCY

01 85 42 00 68



## Caractéristiques techniques

Catégorie	Indicateur de niveau
Garantie	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	48/72 heures
Type de mesure	Indication de niveau
Conformités	CE
Marque	PCE

## **Versions**

 $Consultez\ la\ fiche,\ commander\ ou\ demander\ un\ devis\ du\ produit\ via\ notre\ site\ web: \\ \underline{https://www.appareildemesure.fr/niveau-a-bulle/823-niveau-a-bulle-pce-instruments-pce-ulm-10-precis-et-professionnel.html}$ 

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

 $www.appareildemesure.fr \ - \ 01\ 85\ 42\ 00\ 68 \ - \ contact@appareildemesure.fr$ 

ZINORD - BAT 9 ALLÉE DES ÉPINETTES 77200 TORCY

01 85 42 00 68