



Thermomètre PCE-T 318



Nos équipes d'expert de la mesure ont sélectionné pour vous cet instrument de mesure à la fois précis, robuste et en provenance de la marque PCE, acteur reconnu de la mesure.

Thermomètre de précision Pt100 / Valeurs minimum, maximum et moyenne / Mémoire pour 99 valeurs / Fonction alarme / Grande précision Le thermomètre de précision PCE-T 318 est un appareil auquel peuvent être connectés des capteurs de résistance. Vous pouvez connecter à ce thermomètre de précision n'importe quel capteur de résistance en platine conformément à la réglementation IEC751. Les capteurs Pt100 ont une résistance de 100 ohms à une température de 0,0 °C. Le capteur de température inclus est un PT100 de 4 fils et de classe A. La plage de mesure de ce thermomètre de précision est de -100 à +300 °C. La résolution est de 0,1 °C. Les capteurs de résistance en platine sont connectés à l'appareil au moyen de 4 fils. Le thermomètre de précision mesure la température en continu, et dispose de la fonction HOLD. Cela permet à l'utilisateur de figer la valeur sur l'écran. Le thermomètre de précision permet en outre de visualiser les valeurs minimum, maximum et moyenne.

Caractéristiques techniques

Catégorie	Thermomètre digital
Garantie	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	48/72 heures
Type de mesure	Mesure de température
Conformités	CE
Marque	PCE

Versions

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.appareildemesure.fr/temperature-humidite/841-thermometre-pce-instruments-pce-t-318-precis-et-professionnel.html>

Le produit et les délais qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

www.appareildemesure.fr - 01 85 42 00 68 - contact@appareildemesure.fr