



## Dynamomètre 300 kgs x 50g

### DYNAMOMÈTRE 300KG X 50 g

Ecran avec LED rouges de 21 mm.

Nos équipes d'expert de la mesure ont sélectionné pour vous cet instrument de mesure à la fois précis, robuste et en provenance de la marque FEKU, acteur reconnu de la mesure.

Caractéristiques de ce **DYNAMOMÈTRE 300KG X 50 g**

- Ecran avec LED rouges de 21 mm.
- Fonctions tare, Hold, réglage du zéro, accumulation des pesées, compte-pièces et mémoire de la dernière pesée.
- Clavier résistant à l'eau. Poids en kilos et livres.
- Télécommande pour contrôler à distance.
- Avec batterie rechargeable et chargeur 220 V.

Ecran avec LED rouges de 21 mm. Fonctions tare, Hold, réglage du zéro, accumulation des pesées, compte-pièces et mémoire de la dernière pesée.

Clavier résistant à l'eau. Télécommande pour contrôler à distance.

Avec batterie rechargeable et chargeur 220 V.

Choisissez [appareildemesure.fr](http://appareildemesure.fr) pour acheter votre dynamomètre de la marque FEKU et profitez de multiples avantages. Vous bénéficierez ainsi des conseils d'une équipe de professionnels de la mesure, disponibles pour répondre à toutes vos demandes du lundi au vendredi de 8:30 à 17h. Vous pourrez ainsi acquérir votre appareil de mesure à des prix négociés grâce à nos partenariats avec les plus grandes marques. Enfin, nous mettrons tout en œuvre pour livrer rapidement votre instrument de mesure depuis nos entrepôts ou ceux des fabricants.

### Caractéristiques techniques

Garantie	1 an, retour atelier
Délai d'expédition	1 semaine
Conformités	CE
Marque	FEKU

### Versions

Consultez la fiche, commander ou demander un devis du produit via notre site web :

<https://www.appareildemesure.fr/balance-industrielle/944-balance-industrielle-feku-fg6630-fk-precise-et-professionnelle.html>

*Le produit et les délais qui y sont attachés sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*

[www.appareildemesure.fr](http://www.appareildemesure.fr) - 01 85 42 00 68 - [contact@appareildemesure.fr](mailto:contact@appareildemesure.fr)